馬達的選擇方法


AC交流馬達
速度變化
速度自由變化
固定速度
電磁剎車及保持力
微保持力
無保持力
剎車及保持力
電磁剎車及保持力
微保持力
無保持力
正逆轉
頻繁正逆轉
單一方向
旋轉方向
正逆轉
頻繁正逆轉
單一方向
無段變速剎車馬達
可逆式變速馬達
感應式變速馬達
馬達種類
剎車馬達
可逆式
感應式
單相 6W-120W
單相 6W-120W
單相 6W-120W
電源馬達出力
單相 6W-120W
單相 6W-120W
單相 6W-120W
● 馬達與轉速發電機的結合，成為閉路控制系統。
● 速度變化寬廣
● 速度控制簡單，配線容易。
● 具安全電磁剎車。
● 剎車保持力大
● 馬達與轉速發電機的結合，成為閉路控制系統。
● 速度變化寬廣
● 速度控制簡單，配線容易。
● 內藏簡易剎車功能。
● 頻繁正逆轉使用。
● 馬達與轉速發電機的結合，成為閉路控制系統。
● 速度變化寬廣
● 速度控制簡單，配線容易。
● 具安全電磁剎車。
● 機種豐富。
● 剎車保持力大。
● 30分鐘額定。
● 頻繁正逆轉使用。
● 正逆轉切換簡單。
● 內藏簡易剎車裝置，停止過轉小，具微小保持力。
● 連續額定。
● 一般動力用。
● 用途廣泛。
● 機種豐富。
三相 25W-120W
三相 25W-120W
● 具安全電磁剎車。
● 機種豐富。
● 剎車保持力大。
● 功率大。
● 適合產業機械
● 高效率。